



2018年12月

居住者の皆様へ

Asahi Monthly Report

【年末の大掃除で特に注意すべきこと】

師走になり、仕事やプライベートでお忙しい日々が続いていると思います。

居住者の皆様におかれましても、年末の大掃除を行われることかと思いますが、特に行っておいて頂きたいことをご報告します。

タンスの後ろ等の、普段使用していないコンセントのお掃除をして下さい。

普段使用していないコンセントは、見落としがちになり、ホコリが溜まっていることが多いと思います。

ホコリが溜まると、特に冬場はコンセント箇所が結露し、結露した水がコンセント内でスパークし、その火花がホコリについて発火することがあります。

これを「トラッキング現象」と言います。

過去、火災発生の一の原因はタバコでしたが、現在はこのトラッキング現象による火災が一番の原因になっているとの報告を消防署から受けています。

大掃除に限った話しではありませんが、コンセントがホコリを被っていないか、普段から特にご注意下さいますようお願いいたします。